

# 保守・定期点検のご案内

## 遠心型血液成分分離装置

# COM.TEC / ASTEC-204

安心して血液成分分離装置をお使い頂くために  
保守・定期点検をお勧め致します

### ～保守契約のメリット～

#### 安全性

機器の機能低下を予見し、トラブルを未然に防ぎます。  
(クオリティー維持)

#### 信頼性

機器の状態をチェックし、最良の状態でご使用頂けます。  
(信頼度向上)

#### 経済性


突発的な故障修理費の発生を回避し、定期的な予算化が可能です。また、故障時のダウンタイムを最小限に抑えます。  
(機器のクオリティーの維持  
→長寿命化→低コスト化)



COM.TEC/ASTEC-204



オシロスコープ



専用テストチャンバー

医療機器の安全性と性能の維持には保守点検が必要です。弊社では、装置を安心してご使用頂くための保守点検プログラムをご用意しております。

血液成分分離装置は、厚生労働省令で規定された「特定保守管理医療機器」に分類され、保守点検が必要とされる医療機器のひとつとなっております。医療機器の保守点検実施は、医療機関の業務として医療機関自らが適切に実施しなければならないと医療法で定められておりますが、この保守点検は、厚生労働省令で定める基準に適合し医療機器の保守点検を適正に行うことができると認定された事業者へ委託することも認められております。

アムコは保守点検の委託事業者求められる、薬事法に規定する医療機器修理業の許可を取得しております。各営業所には専任スタッフを配置し、点検用の専門機器を配備して製造販売した医療機器の保守点検を実施しております。弊社では、フレゼニウスカービ社指定の手順で保守点検、消耗部品の交換及び調整を実施し、信頼性の高いサービスを提供致します。また、一歩進んだサービスとして保守点検契約をお勧めしております。



Maintenance check





Maintenance check

# 定期・保守点検プラン表 (交換部品、料金)

## 定期点検について

点検プラン	内容	交換部品	出張料	部品代	技術代	合計金額 (税抜)※2	保障期間
プランA	メーカー推奨の 点検調整及び 各プランにおける 部品交換	ポンプロータ	別途※1	¥955,100	¥200,000	¥1,155,100	3ヶ月
		CPUバッテリー					
		ラインホルダー					
		バッテリー、プリンター					
		動作用バッテリー					
		ボールベアリング45mm					
		ボールベアリング40mm					
		セキュアリングワッシャー					
		ショックマウント					
		トゥースベルト、ボトム					
		トゥースベルト、トップ					
		モーターギアアッセイ					
		プランB					
CPUバッテリー							
ラインホルダー							
バッテリー、プリンター							
動作用バッテリー							
ボールベアリング45mm							
ボールベアリング40mm							
セキュアリングワッシャー							
ショックマウント							
トゥースベルト、ボトム							
トゥースベルト、トップ							
モーターギアアッセイ							
プランC	メーカー推奨の 点検調整		ポンプロータ	別途※1	状況により発生	¥100,000	¥100,000
		CPUバッテリー					
		ラインホルダー					
		バッテリー、プリンター					
		動作用バッテリー					
		ボールベアリング45mm					
		ボールベアリング40mm					
		セキュアリングワッシャー					
		ショックマウント					
		トゥースベルト、ボトム					
		トゥースベルト、トップ					
		モーターギアアッセイ					

## 保守点検契約について

点検プラン	内容	交換部品	出張料	契約料金 (税抜)※2	保障期間
保守契約	メーカー推奨の 点検調整及び 定期交換部品 周期表に沿った 部品交換	ポンプロータ CPUバッテリー ラインホルダー バッテリー、プリンター 動作用バッテリー ボールベアリング45mm ボールベアリング40mm セキュアリングワッシャー ショックマウント トゥースベルト、ボトム トゥースベルト、トップ モーターギアアッセイ	含	¥800,000	1年

### <凡例>

- 必須交換致します。
- 点検時、交換が必要と判断した場合に交換。その場合、別途費用が発生致します。
- ※1弊社規定によるゾーン別料金により決定致します。
- ※2表内交換部品以外に故障等により部品交換が必要した場合は別途費用が発生致します。

各料金は今後予告なく見直しを行うことがございますのでご了承下さい。詳細については、各担当者へお問い合わせ下さい。

### ●連絡先



本社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-8-7  
TEL: 03(3265)4263 FAX: 03(3265)2796

大阪支店 TEL:06-6942-5971  
中部支店 TEL:052-912-9700  
福岡支店 TEL:092-441-7641

札幌支店 TEL:011-733-4428  
仙台出張所 TEL:022-223-4060  
中四国出張所 TEL:082-270-3606